



SCHRITT 1: BATTERIE LADEN

- Laden Sie die Batterie vollständig auf.
Die ROCK-Batterie ist bei der Auslieferung nicht vollständig geladen. Eine vollständige Aufladung der Batterie dauert etwa 36 Stunden.




Voll $\approx 4.2\text{ V}$

Leer $\approx 3.2\text{ V}$

SCHRITT 2: KONFIGURATION AUF DER SCS (SYSCOM CLOUD SOFTWARE)

- Melden Sie sich in Ihrem SCS-Konto an;
- Erstellen Sie ein neues Projekt im Bereich PROJECTS;
- Öffnen Sie den Bereich POOL und fügen Sie den ROCK in Ihrem Konto zu;
- Fügen Sie den ROCK dem Projekt hinzu;
- Schalten Sie den ROCK ein und wählen Sie die Dauer aus;
- Legen Sie die ROCK-Parameter fest. (Trigger/Alarme)
- Richten Sie bei Bedarf Berichte und Benachrichtigungen ein.



<https://scs.syscom-instruments.com>

SCHRITT 3: INSTALLATION VOR ORT UND START

- Installieren Sie den ROCK an einem Ort mit Netzabdeckung (überprüfbar in den ROCK-Parametern).
- Drücken Sie die Ein-/Aus-Taste für 1 Sekunde, um den ROCK einzuschalten.
- Überprüfen Sie, ob der ROCK-Punkt auf der Projektseite des SCS grün leuchtet. Dies bedeutet, dass der ROCK mit der SCS verbunden ist.



Weitere Informationen:

Kundenbereich Wölfel: <https://insights.woelfel.de/syscom-kundenbereich>